



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年11月25日

178 (暫) 麥寮港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局中部航務中心113年11月14日中技字第1133255879A號函。
說明 即日起至113年12月31日止，在下列位置進行浚挖作業，航經該水域船隻請注意避讓。
位置 詳如附件。
關係圖書 0361A - 0361 - 04507 - 04508

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-25-2024

178 (T) Mailiao Port – Dredging Work


Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1133252458A dated May 17, 2024.
Details Dredging work is being undertaken at the following position until December 31, 2024. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0361A - 0361 - 04507 - 04508

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

附件
Attachment

NM 178

點位	WGS84	點位	WGS84
A	23°46'18.7"N, 120°08'18.5"E	1	23°45'25.6"N, 120°08'47.0"E
B	23°45'55.4"N, 120°08'35.6"E	2	23°45'21.4"N, 120°08'43.7"E
C	23°46'32.6"N, 120°09'34.4"E	3	23°45'11.3"N, 120°08'35.5"E
D	23°46'37.1"N, 120°09'37.8"E	4	23°45'00.5"N, 120°08'31.5"E
E	23°46'46.2"N, 120°09'35.8"E	5	23°44'41.7"N, 120°08'24.1"E
F	23°46'57.8"N, 120°09'44.0"E	6	23°44'15.4"N, 120°08'17.0"E
G	23°46'50.9"N, 120°09'51.5"E	7	23°43'50.1"N, 120°08'10.0"E
H	23°46'31.6"N, 120°09'52.0"E	8	23°43'46.3"N, 120°08'33.1"E
I	23°46'20.8"N, 120°10'14.8"E	9	23°44'20.6"N, 120°08'38.3"E
J	23°47'51.5"N, 120°11'04.2"E	10	23°44'36.7"N, 120°08'43.2"E
K	23°47'58.5"N, 120°10'30.4"E	11	23°44'51.8"N, 120°08'55.2"E
L	23°47'31.6"N, 120°09'58.4"E	12	23°45'13.1"N, 120°08'59.0"E
M	23°47'10.7"N, 120°09'40.8"E	13	23°45'26.1"N, 120°08'54.8"E
N	23°47'00.0"N, 120°08'46.0"E		
O	23°46'47.7"N, 120°08'55.0"E		
P	23°47'11.3"N, 120°09'32.5"E		
Q	23°47'23.6"N, 120°09'23.5"E		



施工範圍圖及座標表