



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 6 月 15 日

54 (暫) 臺中港 — 浚挖及棄填作業

依據 交通部航港局中部航務中心106年5月24日中技字第1063251732號函。
 說明 即日起至 106 年 12 月 31 日止，在下列位置進行浚挖及棄填作業，航經該水域船隻，請多加注意。
 位置 詳如附件。
 海圖 0357

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

June 15, 2017

54 (T) Taichung Port – Dredging and Dumping Work

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1063251732 dated May 24, 2017.
 Details Dredging and dumping works are being undertaken at following positions until December 31, 2017. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
 Position See attachment.
 Chart affected 0357

CAPT. I-Fong Tsui
 Commanding Officer, NMOO

附件(Attachment)

連接下列各點(Joining the following points)：

(A) 浚挖區 (Dredging Area)		(B) 浚挖區 (Dredging Area)		(C) 浚挖區 (Dredging Area)	
Point	WGS84	Point	WGS84	Point	WGS84
A1	120°31'19.61" , 24°17'11.61"	B1	120°31'21.19" , 24°16'52.91"	C1	120°31'17.33" , 24°15'42.51"
A2	120°31'46.00" , 24°17'14.64"	B2	120°31'25.59" , 24°16'45.48"	C2	120°31'14.75" , 24°15'36.45"
A3	120°31'52.69" , 24°17'15.41"	B3	120°31'24.09" , 24°16'44.74"	C3	120°31'13.17" , 24°15'37.02"
A4	120°31'52.90" , 24°17'13.86"	B4	120°31'19.70" , 24°16'52.17"	C4	120°31'15.75" , 24°15'43.07"
A5	120°31'46.21" , 24°17'13.09"	(D) 浚挖區 (Dredging Area)		(W) 棄置區 (Dumping Area)	
A6	120°31'28.62" , 24°17'11.07"	Point	WGS84	Point	WGS84
A7	120°31'28.84" , 24°17'09.46"	D1	120°30'42.42" , 24°15'54.41"	W1	120°29'36.00" , 24°16'15.95"
A8	120°31'20.28" , 24°16'59.78"	D2	120°30'38.23" , 24°15'44.57"	W2	120°29'52.09" , 24°16'48.41"
A9	120°31'18.89" , 24°16'58.21"	D3	120°30'36.65" , 24°15'45.13"	W3	120°30'17.32" , 24°16'37.97"
A10	120°31'15.10" , 24°17'06.66"	D4	120°30'40.84" , 24°15'54.98"	W4	120°30'01.11" , 24°16'05.39"
A11	120°31'15.96" , 24°17'07.27"				
A12	120°31'19.83" , 24°17'10.06"				