



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 9 月 7 日

72 (暫) 桃園外海 — 海底管線汰換工程

依據 內政部 106 年 8 月 29 日台內地字第 1060432939 號函。
說明 即日起至106年12月31日止，在下列位置連線範圍內進行海底管線汰換工程，航經該水域船隻，請注意避讓。
位置 (1) 北緯 25°08'29.6"，東經 121°09'47.5"。
(2) 北緯 25°07'41.3"，東經 121°10'30.9"。
(3) 北緯 25°06'22.4"，東經 121°11'55.9"。
(4) 北緯 25°06'01.1"，東經 121°12'19.6"。
(5) 北緯 25°06'47.3"，東經 121°13'09.8"。
(6) 北緯 25°07'08.3"，東經 121°12'46.5"。
(7) 北緯 25°08'24.8"，東經 121°11'24.1"。
(8) 北緯 25°09'10.8"，東經 121°10'42.8"。 (WGS84)
海圖 04512 - 0352

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

September 7, 2017

72 (T) Taoyuan Offshore – Submarine Pipeline Replacement Work

Source Ministry of the Interior, letter No.1060432939 dated August 29, 2017.
Details Submarine pipeline replacement work is taking place within an area bounded by the following positions until December 31, 2017. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position (1) 25°08'29.6"N., 121°09'47.5"E.
(2) 25°07'41.3"N., 121°10'30.9"E.
(3) 25°06'22.4"N., 121°11'55.9"E.
(4) 25°06'01.1"N., 121°12'19.6"E.
(5) 25°06'47.3"N., 121°13'09.8"E.
(6) 25°07'08.3"N., 121°12'46.5"E.
(7) 25°08'24.8"N., 121°11'24.1"E.
(8) 25°09'10.8"N., 121°10'42.8"E. (WGS84)
Chart affected 04512 - 0352

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO