



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年4月27日

20 (暫) 臺北港 — 燈杆毀損

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港營運處107年4月19日基北勤字第1071302230號函。
說明 臺北港SB8海上紅色燈杆因故毀損，航經該水域船隻，多加注意。
位置 北緯 25°09'02.1"，東經 121°22'16.5" (WGS84)
海圖 0354A - 0355
刊物 燈表 106年第十一版(刊物第五種) 10830

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Apr-27-2018

20 (T) Taipei Port – Spar buoy Damaged

Source Taipei Port Branch Office, Port of Keelung, TIPC, Ltd., letter No.1071302230 dated April 19, 2018.
Details SB8 spar buoy at the following position in Taipei Port was damaged. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position 25°09'02.1"N , 121°22'16.5"E. (WGS84)
Chart affected 0354A - 0355
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 11, 2017), buoy No. 10830

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO