



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年6月22日

### 33 麥寮外海 — 水下作業暨沉船符號增刪

依據 交通部航港局中部航務中心107年6月8日中技字第1073251730A號函。

說明 1. 即日起至107年6月30日止，在下列位置連線範圍內進行沉船(新珠江輪)水下攝影及礙航評估作業，航經該水域船隻，請注意避讓。  
2. 最新沉船位置：北緯23°40'23.0"，東經119°59'43.4"

位置 北緯23°40'27.7"，東經119°59'41.7"  
北緯23°40'21.2"，東經119°59'38.2"  
北緯23°40'25.5"，東經119°59'47.8"  
北緯23°40'18.5"，東經119°59'45.2" (WGS84)

符號 刪除 ++ 北緯 23°40'05.8"，東經 120°00'17.2" (WGS84)  
加註 ++ 北緯 23°40'23.0"，東經 119°59'43.4" (WGS84)

海圖 04507 - 0336 - 0313 - 0312 - 0328B - 0307 - 0013

參考布告 88年第89號及89年第41號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 崔怡楓

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-22-2018

### 33 Mailiao Waters – Diving Work and Wreck Symbol Amended

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1073251730A dated June 8, 2018.

Details 1. The diving work is being undertaken within an area bounded by the following positions until June 30, 2018. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
2. The latest position of wreck : 23°40'23.0"N., 119°59'43.4"E.

Position 23°40'27.7"N., 119°59'41.7"E.  
23°40'21.2"N., 119°59'38.2"E.  
23°40'25.5"N., 119°59'47.8"E.  
23°40'18.5"N., 119°59'45.2"E. (WGS84)

Symbol Delete ++ 23°40'05.8"N., 120°00'17.2"E. (WGS84)  
Insert ++ 23°40'23.0"N., 119°59'43.4"E. (WGS84)

Chart affected 04507 - 0336 - 0313 - 0312 - 0328B - 0307 - 0013

Reference Former Notice 89/1999 & 41/2000.

CAPT. I-Fong Tsui  
Commanding Officer, NMOO