



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年9月16日

40 (暫) 臺北港 — 燈杆毀損

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港營運處108年9月3日基北勤字第1081302565號函。
說明 臺北港SB10海上燈杆因故毀損，修復後另行公告，航經該水域船隻，多加注意。
位置 北緯 25°09'14.0"，東經 121°22'43.7" (WGS84)
海圖 0355
刊物 燈表 106年第十一版(刊物第五種) 10840

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-16-2019

40 (T) Taipei Port – Spar buoy Damaged

Source Taipei Port Branch Office, Port of Keelung, TIPC, Ltd., letter No.1081302565 dated September 3, 2019.
Details SB10 spar buoy at the following position in Taipei Port was damaged, and a further notice will be issued while fixed. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position 25°09'14.0"N , 121°22'43.7"E. (WGS84)
Chart affected 0355
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 11, 2017), buoy No. 10840

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO