



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年8月6日

**148 (暫)** 臺灣西部海域 — 燈浮故障

依據 交通部航港局中部航務中心110年7月28日中技字第1100005541A號函。  
說明 三座基點浮標故障，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。  
位置 #1 北緯24°06'38.1"，東經119°59'05.7"  
#4 北緯24°11'05.9"，東經119°44'40.0"  
#5 北緯24°12'12.7"，東經119°45'26.1" (WGS84)  
海圖 0356

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-6-2021

**148 (T)** Taiwan West Waters – Buoy Damaged

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1100005541A dated July 28, 2021.  
Details Three cardinal buoys had stopped functioning, and a further notice will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.  
Position #1 24°06'38.1"N., 119°59'05.7"E.  
#4 24°11'05.9"N., 119°44'40.0"E.  
#5 24°12'12.7"N., 119°45'26.1"E. (WGS84)  
Chart affected 0356

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*