



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年7月22日

106 (暫) 高雄港第二港口 — 浚挖作業

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司111年7月11日高港港字第1118300298號函。
說明 即日起至112年1月15日止，在下列位置進行浚挖作業，航經該水域船隻請多加注意。
位置 詳如附件。
海圖 0341B - 0341C

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-22-2022

106 (T) Second Entrance of Kaohsiung Port – Dredging Work

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1118300298 dated July 11, 2022.
Details Dredging works are being undertaken at the following positions until January 15, 2023. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0341B - 0341C

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

A. 浚挖作業範圍 (Dredging Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

| 項次 Item | 點位 Point | WGS84 | 項次 Item | 點位 Point | WGS84 |
|------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| (A) | 1 | 22°32'48.5"N., 120°18'05.6"E. | (B) | 1 | 22°32'36.2"N., 120°17'32.4"E. |
| | 2 | 22°32'52.7"N., 120°17'59.9"E. | | 2 | 22°32'40.7"N., 120°17'20.9"E. |
| | 3 | 22°32'54.3"N., 120°17'59.5"E. | | 3 | 22°32'38.3"N., 120°17'19.8"E. |
| | 4 | 22°32'52.2"N., 120°17'49.1"E. | | 4 | 22°32'31.3"N., 120°17'25.6"E. |
| | 5 | 22°32'50.4"N., 120°17'49.5"E. | | | |
| | 6 | 22°32'39.9"N., 120°17'55.6"E. | | | |
| | 7 | 22°32'38.4"N., 120°17'58.7"E. | | | |

B. 沉箱區 (Dumping Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

| 點位 Point | WGS84 |
|-------------|-------------------------------|
| 1 | 22°32'33.4"N., 120°17'24.3"E. |
| 2 | 22°32'36.1"N., 120°17'28.1"E. |
| 3 | 22°32'39.0"N., 120°17'20.6"E. |
| 4 | 22°32'38.3"N., 120°17'20.3"E. |