



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年9月16日

**145 (暫)** 臺灣西部海域 — 燈浮流失

依據 交通部航港局中部航務中心111年9月6日中技字第1113201706A號函。  
說明 下列位置之基點浮標流失，航經該水域船隻請注意安全。  
位置 北緯 23°58'00.5"，東經 120°08'24.6" (WGS84)  
海圖 04508 - 0356  
參考布告 111年第59(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-16-2022

**145 (T)** Taiwan West Waters – Buoy Missing

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1113201706A dated September 6, 2022.  
Details A cardinal buoy was missing at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
Position 23°58'00.5"N., 120°08'24.6"E. (WGS84)  
Chart affected 04508 - 0356  
Reference Former Notice 59(T) /2022.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*