



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年6月2日

81 (暫) 臺中港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局中部航務中心111年5月20日中技字第1113252680A號函。
說明 即日起至112年12月31日止，在下列位置進行浚挖作業並佈放臨時警示燈浮，航經該水域船隻請多加注意。
位置 詳如附件。
海圖 0357

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

June-2-2022

81 (T) Taichung Port – Dredging Work

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1113252680A dated May 20, 2022.
Details Dredging works with warning buoys are being undertaken at the following positions until December 31, 2023. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0357

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

A. 浚挖區 (Dredging Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	24°15'38.1"N., 120°30'05.2"E.	7	24°15'09.1"N., 120°30'02.3"E.
2	24°15'20.8"N., 120°29'57.9"E.	8	24°15'37.5"N., 120°30'14.3"E.
3	24°15'20.6"N., 120°29'58.9"E.	9	24°15'37.6"N., 120°30'13.8"E.
4	24°15'19.8"N., 120°29'59.4"E.	10	24°15'35.9"N., 120°30'11.4"E.
5	24°15'18.8"N., 120°29'59.0"E.	11	24°15'35.9"N., 120°30'08.9"E.
6	24°15'17.4"N., 120°29'58.4"E.	12	24°15'36.8"N., 120°30'06.2"E.

B. 棄填區 (Dumping Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	WGS84
1	24°14'36.2"N., 120°28'52.5"E.
2	24°14'32.0"N., 120°29'04.5"E.
3	24°14'15.3"N., 120°28'57.4"E.
4	24°14'19.5"N., 120°28'46.1"E.

C. 警示燈浮 (Warning Buoy) :

點位 Point	WGS84
1	24°15'09.1"N., 120°30'02.3"E.
2	24°15'37.5"N., 120°30'14.3"E.