



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年7月16日

100 燈標構造更正

依據 國防部海軍司令部113年7月11日電話紀錄。
 說明 吉貝嶼燈杆構造更正(如附件)，請於相關圖書中予以訂正。
 位置 北緯23°44'15.3"，東經119°35'49.6" (WGS84)
 刊物 中華民國燈表(109年第12版，刊物第五種)，編號：50060

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 林倉玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-16-2024

100 Beacon Structure Correction

Source Navy Headquarters, MND, Communication Record dated July 11, 2024.
 Details The structure of the beacon, located in Jibei Islet, had been amended, shown as attachment. NMOO chart users are advised to revise the related charts & publications.
 Position 23°44'15.3"N., 119°35'49.6"E. (WGS84)
 Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 50060

CAPT. Tsang Yu, Lin
 Director, NMOO

附件
 Attachment

NM 100

中華民國燈表 (List of Lights)

編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註 Remarks, for signals, sectors
50060	吉貝嶼燈杆	23 44 15.3 119 35 49.6	紅快閃光 Q.R.	32.4		黑黃相間 圓柱形(水泥) Black-yellow alternate concrete column 6.1	