



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年3月24日

41 (暫) 苗栗外海 — 燈器故障

依據 交通部航港局中部航務中心114年3月7日中安字第1143250951A號函。
說明 No. A06風機識別板照明燈故障，修復後另行通知，航經該水域船隻請多加注意。
位置 北緯 24°43'10.0"，東經 120°49'35.0" (WGS84)
關係圖書 0356 - 04510 - 04511

局長海軍上校林倉玉公出
副局長海軍上校劉得鳳代行

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-24-2025

41 (T) Miaoli Offshore – Lighting Failure

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1143250951A dated March 7, 2025.
Details No. A06 wind turbine ID board lighting stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position 24°43'10.0"N., 120°49'35.0"E. (WGS84)
Chart affected 0356 - 04510 - 04511

*CAPT. Te-Huang Liu
for CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO*