



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年9月7日

### 138 (暫) 臺灣西部海域 — 虛擬航標位置修正

依據 交通部航港局中部航務中心111年8月25日中技字第1110006358A號函。

說明 修正虛擬航標位置。

位置 (1) 北緯23°39'40.6"，東經120°01'44.9" (N1)  
(2) 北緯23°39'43.4"，東經120°04'23.2" (N2)  
(3) 北緯23°36'23.8"，東經120°04'16.9" (E1)  
(4) 北緯23°33'13.5"，東經120°03'40.1" (E2)  
(5) 北緯23°31'08.9"，東經119°59'00.1" (S1)  
(6) 北緯23°31'44.1"，東經120°02'30.8" (S2)  
(7) 北緯23°37'46.1"，東經119°59'43.7" (W1)  
(8) 北緯23°34'40.9"，東經119°59'04.9" (W2) (WGS84)

海圖 04507 - 0336

參考布告 111年第125(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-7-2022

### 138 (T) Taiwan West Waters – Position of AIS AtoN Amended

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1110006358A dated August 25, 2022.

Details Amend AIS AtoN positions.

Position (1) 23°39'40.6"N., 120°01'44.9"E. (N1)  
(2) 23°39'43.4"N., 120°04'23.2"E. (N2)  
(3) 23°36'23.8"N., 120°04'16.9"E. (E1)  
(4) 23°33'13.5"N., 120°03'40.1"E. (E2)  
(5) 23°31'08.9"N., 119°59'00.1"E. (S1)  
(6) 23°31'44.1"N., 120°02'30.8"E. (S2)  
(7) 23°37'46.1"N., 119°59'43.7"E. (W1)  
(8) 23°34'40.9"N., 119°59'04.9"E. (W2) (WGS84)

Chart affected 04507 - 0336

Reference Former Notice 125(T)/2022.

CAPT. Yung-Da Sun  
Commanding Officer, NMOO