



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年10月26日

173 (暫) 彰化外海 — 燈浮佈放

依據 交通部航港局中部航務中心111年10月18日中技字第1113255374A號函。
 說明 1.為配合海上工程，佈放臨時警示浮標，航經該水域船隻請注意避讓。
 2.佈放時間：即日起至112年8月31日。
 位置 詳如附件。
 海圖 04508 - 04509 - 0356

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-26-2022

173 (T) Changhua Offshore – Buoy Deployed


Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1113255374A dated October 18, 2022.
 Details 1. Due to maritime work, temporary warning light-buoys have been deployed. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
 2. Deployment date : Until August 31, 2023.
 Position See attachment.
 Chart affected 04508 - 04509 - 0356

CAPT. Yung-Da Sun
 Commanding Officer, NMOO

附件
 Attachment

NM 173

臨時警示浮標 (Temporary warning light-buoys) :

點位 Point	位置 Position (WGS84)	燈質 Characteristics	光程 Range (NM)	符號 Symbol
1	24°06'06.9"N., 120°22'51.9"E.	黃閃光2秒 Fl.Y.2s	2.0	
2	24°06'05.5"N., 120°22'50.9"E.			
3	24°06'04.2"N., 120°22'50.2"E.			
4	24°06'02.0"N., 120°22'49.3"E.			
5	24°06'08.0"N., 120°22'54.3"E.			
6	24°06'05.0"N., 120°22'52.9"E.			
7	24°06'01.3"N., 120°22'51.8"E.			
8	24°06'07.9"N., 120°22'51.9"E.			
9	24°06'06.8"N., 120°22'50.9"E.			
10	24°06'04.8"N., 120°22'49.5"E.			
11	24°06'01.9"N., 120°22'48.2"E.			
12	24°06'01.1"N., 120°22'49.4"E.			