



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年12月2日

194 (暫) 臺北港 — 沉箱移除作業

- 依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港營運處111年11月30日資訊。
- 說明 1. 下列位置有一事故沉箱，並設有二座燈浮警示，航行船隻請多加注意。
2. 移除作業時間：即日起至111年12月15日
- 位置 1. 沉箱 (連接下列各點)
北緯25°09'15.8"，東經121°21'56.1"E.
北緯25°09'15.3"，東經121°21'56.2"E.
北緯25°09'15.6"，東經121°21'55.3"E.
北緯25°09'15.3"，東經121°21'55.3"E.
2. 警示燈浮
A. 北緯25°09'16.2"，東經121°21'57.1"
B. 北緯25°09'15.3"，東經121°21'55.2" (WGS84)
- 海圖 0354B

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Dec-2-2022

194 (T) Taipei Port – Caisson Removing Work

- Source Information from Taipei Port Branch Office, TIPC, Ltd., dated November 30, 2022.
- Details 1. An accident caisson exists in the following position and two light-buoys for warning.
Mariners are advised to navigate with caution in the area.
2. Removing operation : Until December 15, 2022.
- Position 1. Caisson (Joining the following points)
25°09'15.8"N., 121°21'56.1"E.
25°09'15.3"N., 121°21'56.2"E.
25°09'15.6"N., 121°21'55.3"E.
25°09'15.3"N., 121°21'55.3"E.
2. Light-Buoys
A. 25°09'16.2"N., 121°21'57.1"E.
B. 25°09'15.3"N., 121°21'55.2"E. (WGS84)
- Chart affected 0354B

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO