



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年6月21日

### 103 (暫) 蘇澳港 — 海上工程

依據 交通部航港局北部航務中心112年6月14日北蘇字第1123152509號函。

說明 1. 即日起至112年9月12日止，在下列位置(A)連線範圍內進行消波塊吊放作業，並設有警示燈警示。  
2. 為配合吊放作業，下列位置(B)燈浮暫時遷移。  
3. 航經該水域船隻請注意避讓。

位置 (A) 作業範圍  
(1) 北緯24°35'29.0"，東經121°52'11.8"  
(2) 北緯24°35'28.1"，東經121°52'17.4"  
(3) 北緯24°35'23.1"，東經121°52'11.5"  
(4) 北緯24°35'22.3"，東經121°52'16.4" (WGS84)  
(B) 燈浮移位  
自 北緯24°35'26.6"，東經121°52'14.1"  
移至 北緯24°35'27.9"，東經121°52'14.5" (WGS84)

海圖 0351A

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-21-2023

### 103 (T) Su'ao Port – Maritime Work

Source North Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1123152509 dated June 14, 2023.

Details 1. Dumping work is being undertaken within area bounded by following position (A) until September 12, 2023. And light-buoy is deployed for warning.  
2. Due to dumping work, light-buoy had been moved temporarily by position (B).  
3. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Position (A) Dumping work area  
(1) 24°35'29.0"N., 121°52'11.8"E.  
(2) 24°35'28.1"N., 121°52'17.4"E.  
(3) 24°35'23.1"N., 121°52'11.5"E.  
(4) 24°35'22.3"N., 121°52'16.4"E. (WGS84)  
(B) Light-buoy moved  
from 24°35'26.6"N., 121°52'14.1"E.  
to 24°35'27.9"N., 121°52'14.5"E. (WGS84)

Chart affected 0351A

CAPT. Yung-Da Sun  
Commanding Officer, NMOO