



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年4月17日

62 (暫) 臺北港 — 燈浮暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司112年4月6日基港北務字第1122540789號函。
說明 1. 臺北港SB10燈浮暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。
2. AIS虛擬浮標正常運作。
位置 北緯25°09'14.1"，東經121°22'43.6" (WGS84)
海圖 0354B - 0355 - 04512
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10840

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Apr-17-2023

62 (T) Taipei Port – Light-buoy Temporarily Stop Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1122540789 dated April 6, 2023.
Details 1. SB10 light-buoy located in Taipei port temporarily stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
2. AIS AtoN functioning normally.
Position 25°09'14.1"N., 121°22'43.6"E. (WGS84)
Chart affected 0354B - 0355 - 04512
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), No. 10840

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO