



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年8月19日

128 馬祖海域 — 燈浮遺失

依據 交通部航港局113年8月8日航北字第1130063347號函。
說明 1. 下列位置燈浮遺失，航經該水域船隻請多加注意。
2. 請於相關圖書中予以訂正。
位置 (1) 北緯 26°09'47.1"，東經 119°56'25.3"
(2) 北緯 25°58'01.9"，東經 119°55'48.5"
(3) 北緯 25°58'09.8"，東經 119°55'42.0" (WGS84)
海圖 0304 - 0304B - 04527
刊物 中華民國燈表(109年第12版，刊物第五種)，編號：53140

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-19-2024

128 Mazu Waters – Buoy Missing

Source Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1130063347 dated August 8, 2024.
Details 1. Buoys were missing at the following positions. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
2. NMOO chart users are advised to revise the related charts & publications.
Position (1) 26°09'47.1"N., 119°56'25.3"E.
(2) 25°58'01.9"N., 119°55'48.5"E.
(3) 25°58'09.8"N., 119°55'42.0"E. (WGS84)
Chart affected 0304 - 0304B - 04527
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 53140

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO