



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年11月19日

### **173 (暫)** 高雄一港口 — 導燈暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司113年11月14日高港港字第1136592826號函。  
說明 高雄一港口導燈暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。  
位置 北緯22°37'01.7"，東經120°15'58.0" (WGS84)  
關係圖書 0341A - 0341C  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：31350

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 林 倉 玉

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-19-2023

### **173 (T)** First Entrance of Kaohsiung Port – Leading Beacon Temporarily Stop Functioning

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1136592826 dated November 14, 2024.  
Details A leading beacon, located in First Entrance of Kaohsiung Port, temporarily stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.  
Position 22°37'01.7"N., 120°15'58.0"E. (WGS84)  
Chart affected 0341A - 0341C  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12<sup>th</sup>, 2020), beacon No. 31350

*CAPT. Tsang Yu, Lin*  
*Director, NMOO*