



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年3月11日

### 34 臺灣西部海域 — 海洋浮標回收

依據 交通部航港局中部航務中心114年3月4日中安字第1143200329A號函。

說明 海洋浮標已回收。

位置 (1) 北緯24°03'47.8"，東經120°15'15.5"  
(2) 北緯24°05'05.5"，東經120°17'42.8" (WGS84)

符號 刪除 (1)  FI(5)Y.20s  
(2)  FI(5)Y.20s

關係圖書 0356 - 04508

參考布告 112年第165(暫)、204(暫)號及113年第169(暫)號航船布告

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 林 倉 玉

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-11-2025

### 34 Taiwan West Waters – Maritime Buoy Withdrawn

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1143200329A dated March 4, 2025.

Details Maritime buoys had been withdrawn.

Position (1) 24°03'47.8"N., 120°15'15.5"E.  
(2) 24°05'05.5"N., 120°17'42.8"E. (WGS84)

Symbol Delete (1)  FI(5)Y.20s  
(2)  FI(5)Y.20s

Chart affected 0356 - 04508

Reference Former Notice 165(T), 204(T)/2023 & 169(T)/2024.

CAPT. Tsang Yu, Lin  
Director, NMOO