



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年5月2日

62 (暫) 臺中港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局中部航務中心114年4月14日中安字第1140002032A號函。
說明 自即日起至114年10月30日止，在下列位置進行浚挖作業並佈放臨時警示燈浮，航經該水域船隻請多加注意。
位置 詳如附件。
關係圖書 0357

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-2-2025

62 (T) Taichung Port – Dredging Work

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1140002032A dated April 14, 2025.
Details Dredging work with warning buoys is being undertaken at the following position until October 30, 2025. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0357

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

附件
Attachment

NM 62

A. 浚挖區 (Dredging Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	24°15'31.7"N., 120°30'32.8"E.	4	24°15'14.1"N., 120°30'20.4"E.
2	24°15'35.3"N., 120°30'34.4"E.	5	24°15'13.2"N., 120°30'23.0"E.
3	24°15'36.8"N., 120°30'30.1"E.	6	24°15'14.1"N., 120°30'25.3"E.

B. 警示燈浮 (Warning Buoy) :

點位 Point	WGS84	燈 質 Characteristics	符號 Symbol
1	24°15'36.8"N., 120°30'30.1"E.	白閃光 3 秒	 Fl.3s
2	24°15'35.3"N., 120°30'34.4"E.		
3	24°14'42.1"N., 120°30'24.6"E.		