



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年5月28日

**95** 淡水河口 – 海圖訂正

依據 交通部公路局北區公路新建工程分局115年5月6日北新工單三字第1153011828號函。  
說明 1. 下列位置新增橋面點位及航道燈，請於相關圖書中予以訂正。  
2. 請將附件貼圖剪貼於本局出版之海圖(0354、0355)上。  
位置 詳如附件。  
關係圖書 0354 - 0355 - 04512 - 04513 - 0352

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 劉得凰

### NOTICE to MARINERS


Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-28-2026


**95** Tamsui River Estuary – Correction to the Chart of NM00

Source Northern Region New Construction Branch Office, Highway Bureau, MOTC, letter No. 1153011828 dated May 6, 2026.  
Details 1. Bridge deck points and navigation lights have been added at the following positions.  
NM00 chart users are advised to revise the related charts & publications.  
2. Patches for chart amending to be pasted on related chart (0354, 0355).  
Position See attachment.  
Chart affected 0354 - 0355 - 04512 - 04513 - 0352

*CAPT. Te Huang, Liu*  
*Director, NM00*



0354貼圖(1:7,500)



0355貼圖(1:35,000)

