



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 12 月 22 日

104 (暫) 高雄二港口 — 警示燈浮佈放

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 106 年 12 月 18 日高港港行字第 1063101943 號函。

說明 為配合防波堤興建工程，在下列各點佈放警示燈浮。

位置 詳如附件。

海圖 0341B - 0341C - 04504 - 0338 - 0340

參考布告 106 年第 90(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

December 22, 2017

104 (T) Kaohsiung Port 2nd Entrance – Buoy Deployed

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1063101943 dated December 18, 2017.

Details Due to breakwater construction, warning light-buoys were deployed at the following positions.

Position See attachment.

Chart affected 0341B - 0341C - 04504 - 0338 - 0340

Reference Former Notice 90(T)/2017.

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NM00

附件
Attachment

NM 104

警示燈浮位置 Position of Buoy				燈質 Characteristics
編號 No.	WGS84	編號 No.	WGS84	
1	22°32'56.96"N., 120°16'15.66"E.	3	22°33'21.43"N., 120°16'22.10"E.	黃閃光 3 秒 Fl.Y.3s
2	22°32'54.46"N., 120°16'26.66"E.	4	22°33'18.94"N., 120°16'33.10"E.	
1	22°33'01.70"N., 120°16'16.91"E.	5	22°33'08.80"N., 120°16'18.78"E.	黃閃光 4 秒 Fl.Y.4s
2	22°33'04.85"N., 120°16'17.74"E.	6	22°33'13.14"N., 120°16'19.92"E.	
3	22°32'59.20"N., 120°16'27.91"E.	7	22°33'16.70"N., 120°16'20.85"E.	
4	22°33'04.73"N., 120°16'29.36"E.	8	22°33'14.20"N., 120°16'31.85"E.	