



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 5 月 1 日

37 (暫) 臺中港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局中部航務中心106年4月18日中技字第1063251320號函。
說明 即日起至 106 年 8 月 31 日止，在下列位置連線範圍內進行浚挖作業，航行船隻請注意避讓。
位置 北緯 24°17'38.7"，東經 120°29'42.3"。
北緯 24°17'37.2"，東經 120°30'02.8"。
北緯 24°17'36.4"，東經 120°30'04.8"。
北緯 24°17'27.8"，東經 120°30'00.5"。
北緯 24°17'29.5"，東經 120°29'37.5"。
北緯 24°17'18.3"，東經 120°29'13.9"。
北緯 24°17'30.0"，東經 120°29'15.4"。
北緯 24°17'48.7"，東經 120°29'18.0"。 *WGS84
海圖 60701 - 0357

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May 1st, 2017

37 (T) Taichung Harbor – Dredging Work

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1063251320 dated April 18th, 2017.
Details Dredging work is taking place until August 31st, 2017, within area bounded by the following position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position 24°17'38.7"N , 120°29'42.3"E.
24°17'37.2"N , 120°30'02.8"E.
24°17'36.4"N , 120°30'04.8"E.
24°17'27.8"N , 120°30'00.5"E.
24°17'29.5"N , 120°29'37.5"E.
24°17'18.3"N , 120°29'13.9"E.
24°17'30.0"N , 120°29'15.4"E.
24°17'48.7"N , 120°29'18.0"E. *WGS84
Chart affected 60701 - 0357

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO