



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 10 月 20 日

82 (暫) 臺中港 — 警示燈浮位置及燈質更正

依據 交通部航港局中部航務中心106年10月11日中技字第1063201405號函。

- 說明
1. 位置：
自：北緯 24°17'08.6"，東經 120°31'58.6" 移至：北緯 24°17'08.6"，東經 120°31'59.0"
北緯 24°17'14.8"，東經 120°31'59.3" 北緯 24°17'15.0"，東經 120°31'59.5"
 2. 燈質：
更正為每 4 秒一閃紅色閃光(明 0.5 秒，暗 3.5 秒)。

海圖 0357

參考布告 106 年第 51(暫)及 58(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

October 20, 2017

82 (T) Taichung Port – Position & Characteristic Changed of Light-buoy

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1063201405 dated October 11, 2017.

- Details
1. Position:
From: 24°17'08.6"N., 120°31'58.6"E. Move to: 24°17'08.6"N., 120°31'59.0"E.
24°17'14.8"N., 120°31'59.3"E. 24°17'15.0"N., 120°31'59.5"E.
 2. Characteristic:
Change to *Fl.R.4s* (0.5sL & 3.5sD).

Chart affected 0357

Reference Former Notice 51(T) & 58(T)/2017.

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO