



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年4月13日

16 (暫) 臺中港 — 碼頭新建工程

依據 交通部航港局中部航務中心107年3月30日中技字第10732509291號函。
 說明 即日起至108年10月12日止，進行臺中港106號碼頭新建工程，並設有警示燈浮，航經該水域船隻，請注意避讓。
 位置 詳如附件。
 海圖 0357

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Apr-13-2018


16 (T) Taichung Port – Wharf Construction

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 10732509291 dated March 30, 2018.
 Details No.106 wharf construction is being undertaken in Taichung Port, and there are light-buoys for warning until October 12, 2019. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
 Position See attachment.
 Chart affected 0357

CAPT. I-Fong Tsui
 Commanding Officer, NMOO

附件
 Attachment

NM 16



位置 Position	點位 Point	WGS84	燈質 Characteristics
A 施工區	P1 (燈浮 Buoy)	24°14'31.58"N, 120°29'13.75"E.	FL.Y.4s2.7M (0.5sL & 3.5sD)
	P2 (燈浮 Buoy)	24°14'30.21"N, 120°29'17.55"E.	
	P3 (燈浮 Buoy)	24°14'21.04"N, 120°29'13.65"E.	
	P4 (燈浮 Buoy)	24°14'14.55"N, 120°29'10.13"E.	
	P5	24°14'15.67"N, 120°29'06.98"E.	-
B 取砂區	Q1	24°14'57.96"N, 120°29'46.27"E.	-
	Q2 (燈浮 Buoy)	24°14'56.29"N, 120°29'45.56"E.	FL.Y.4s2.7M (0.5sL & 3.5sD)
	Q3 (燈浮 Buoy)	24°14'54.85"N, 120°29'32.06"E.	
	Q4 (燈浮 Buoy)	24°14'45.82"N, 120°29'22.55"E.	
	Q5	24°14'46.83"N, 120°29'19.72"E.	-