

海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年4月20日

17 苗栗外海 - 發現障礙物

依 據 交通部航港局中部航務中心107年4月10日中技字第10732511001號函。

說 明 據報在下列位置發現障礙物(金屬樁),並設有簡易警示燈,航經該水域船隻,請注意 避讓。

位 置 北緯24°29'02.604",東經120°39'15.660" (WGS84)

符 號 加註 Obstr

海 圖 04510 - 0356 - 0313

海軍大氣海洋局局長 海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Apr-20-2018

17 Miaoli Offshore – Obstruction Existed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.

10732511001 dated April 10, 2018.

Details It's reported that an obstruction (metal pile) exists in the following position, and a warning

light has been deployed too. Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Position 24°29'02.604"N., 120°39'15.660"E. (WGS84)

Symbols Insert Obstn

Chart affected 04510 - 0356 - 0313

CAPT. I-Fong Tsui Commanding Officer, NMOO