




海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年9月6日

50 (暫) 臺灣海域 — 船擱淺

依據 交通部航港局南部航務中心107年8月27日南技字第1073312198號、107年8月29日第1073312201號函。

說明 八艘貨(漁)船在下列位置擱淺，航經該水域船隻，請注意避讓。

符號 加註 

- 位置
1. 北緯22°54'57.3"，東經120°10'23.5"
 2. 北緯22°47'07.9"，東經120°13'23.8"
 3. 北緯22°38'48.9"，東經120°15'01.8"
 4. 北緯22°38'23.4"，東經120°15'14.3"
 5. 北緯22°36'57.0"，東經120°15'31.2"
 6. 北緯22°36'26.3"，東經120°15'52.4"
 7. 北緯22°36'00.9"，東經120°16'12.7"
 8. 北緯23°09'22.2"，東經120°03'32.4" (WGS84)

海圖 0341A - 0341C - 04504 - 04505 - 04506 - 0338 - 0336 - 0340 - 0313

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS


Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-6-2018

50 (T) Taiwan Waters – Vessel Stranded

Source South Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1073312198 dated August 27, 2018 and No. 1073312201 dated August 29, 2018

Details Eight vessels stranded at these following positions. Mariners are advised to navigate with caution in these area.

Symbols Insert 

- Position
1. 22°54'57.3"N., 120°10'23.5"E.
 2. 22°47'07.9"N., 120°13'23.8"E.
 3. 22°38'48.9"N., 120°15'01.8"E.
 4. 22°38'23.4"N., 120°15'14.3"E.
 5. 22°36'57.0"N., 120°15'31.2"E.
 6. 22°36'26.3"N., 120°15'52.4"E.
 7. 22°36'00.9"N., 120°16'12.7"E.
 8. 23°09'22.2"N., 120°03'32.4"E. (WGS84)

Chart affected 0341A - 0341C - 04504 - 04505 - 04506 - 0338 - 0336 - 0340 - 0313

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO