



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年3月13日

- 12** 金門外海 — 燈浮恢復發光
- 依據 台灣電力股份有限公司108年3月4日塔山字第1088021393號函。
- 說明 1. 塔山電廠警示燈浮恢復發光。  
2. 位置偏移，其餘均無變更。
- 位置 (舊) 北緯24°25'03.1"，東經118°16'35.1"  
(新) 北緯24°25'02.4"，東經118°16'36.3" (WGS84)
- 海圖 04526
- 刊物 燈表 106年第十一版(刊物第五種), 52140
- 參考布告 105年第88號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-13-2019

- 12** Kinmen Offshore – Light-buoy Resume Functioning
- Source Taiwan Power Company, letter No.1088021393 dated March 4, 2019.
- Details 1. Light-buoy resumes normal operation.  
2. Position offset, the rest is unchanged.
- Position (Old) 24°25'03.1"N., 118°16'35.1"E.  
(New) 24°25'02.4"N., 118°16'36.3"E. (WGS84)
- Chart affected 04526
- Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 11, 2017), buoy No. 52140
- Reference Former Notice 88/2016.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*