



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年12月12日

### 61 (暫) 臺北港 — 沉箱暫置

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港營運處108年12月3日基北務字第1081302839號函。

說明 下列位置暫置一沉箱，並設有二座黃色警示燈浮，航經該水域船隻，請注意避讓。

位置 1. 沉箱 北緯25°09'02.18"，東經121°22'10.23"  
2. 警示燈浮 北緯25°09'02.79"，東經121°22'10.02"  
北緯25°09'01.68"，東經121°22'10.16" (WGS84)

符號 加註  Fl.Y4s (警示燈浮)

海圖 0355

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Dec-12-2019

### 61 (T) Taipei Port – Caisson Installed

Source Taipei Port Branch Office, TIPC, Ltd., letter No. 1081302839 dated December 3, 2019.

Details A temporal caisson had been installed in the following position with two yellow light-buoys for warning. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Position 1. Caisson 25°09'02.18"N., 121°22'10.23"E.  
2. Light-Buoys 25°09'02.79"N., 121°22'10.02"E.  
25°09'01.68"N., 121°22'10.16"E. (WGS84)

Symbol Insert  Fl.Y4s (Light-buoy)

Chart affected 0355

CAPT. Yung-Da Sun  
Commanding Officer, NMOO