



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年2月25日

9 臺中港 — 燈浮恢復發光

依據 交通部航港局中部航務中心108年2月19日中技字第1083250535A號函。
說明 No.CD2 & No.7柱燈浮恢復發光。
位置 (CD2) 北緯24°15'39.2"，東經120°31'05.8"
(7) 北緯24°14'17.4"，東經120°29'54.0" (WGS84)
海圖 0357
刊物 燈表 106年第十一版(刊物第五種), 21310 - 21410
參考布告 107年第70(暫)號及108年第2(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Feb-25-2019

9 Taichung Port – Light-buoy Resume Functioning

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1083250535A dated February 19, 2019.
Details No.CD2 & No.7 light-buoys resume normal operation.
Position (CD2) 24°15'39.2"N., 120°31'05.8"E.
(7) 24°14'17.4"N., 120°29'54.0"E. (WGS84)
Chart affected 0357
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 11, 2017), buoy No. 21310 - 21410
Reference Former Notice 70(T)/2018 & 2(T) /2019.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO