



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年11月24日

107 (暫) 蘇澳港 — 燈浮暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司109年11月12日基港蘇務字第1091323018號函。
說明 下列位置之燈浮暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。
位置 北緯24°35'26.6"，東經121°52'14.1" (WGS84)
海圖 0351A
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：42070

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-24-2020

107 (T) Su'ao Port – Light-buoy Temporarily Stop Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1091323018 dated November 12, 2020.
Details Light-buoy located in following position had been temporarily stopped functioning. A further notice will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position 24°35'26.6"N., 121°52'14.1"E. (WGS84)
Chart affected 0351A
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 42070

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO