



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年12月30日

**127 (暫)** 臺北港 — 燈浮暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司109年12月23日基港北務字第1091303083號函。  
說明 下列位置之SB8燈浮暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。  
位置 北緯25°09'02.1"，東經121°22'16.5" (WGS84)  
海圖 0355  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10830

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Dec-30-2020

**127 (T)** Taipei Port – Light-buoy Temporarily Stop Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1091303083 dated December 23, 2020.  
Details SB8 light-buoy located in following position had been temporarily stopped functioning. A further notice will be issued while fixed. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
Position 25°09'02.1"N., 121°22'16.5"E. (WGS84)  
Chart affected 0355  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 10830

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*