



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年3月26日

18 臺中港 — 燈浮恢復發光

依據 交通部航港局中部航務中心109年3月17日中技字第1093250901A號函。
說明 編號CD1及CD2柱燈浮恢復發光。
位置 (CD1) 北緯 24°15'37.4"，東經 120°31'11.4"
(CD2) 北緯 24°15'39.2"，東經 120°31'06.5" (WGS84)
海圖 0357
刊物 燈表 106年第十一版(刊物第五種) 21300, 21310
參考布告 109年第11(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-26-2020

18 Taichung Port – Light-buoy Resume Functioning

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1093250901A dated March 17, 2020.
Details No.CD1 & No.CD2 light-buoys resume normal operation.
Position (CD1) 24°15'37.4"N., 120°31'11.4"E.
(CD2) 24°15'39.2"N., 120°31'06.5"E. (WGS84)
Chart affected 0357
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 11, 2017), buoy No. 21300, 21310
Reference Former Notice 11(T)/2020.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO