



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年1月16日

### 7(暫) 臺灣西部海域 — 拋石工程

依據 內政部109年1月2日台內地字第1080267348號函。  
說明 自109年2月1日起至6月11日止，分別在下列位置進行拋石工程，航行船隻請注意避讓。  
位置 (A) 連接下列四點：  
北緯22°59'07.5"，東經120°01'09.7"  
北緯22°59'08.2"，東經120°01'25.3"  
北緯22°58'53.2"，東經120°01'25.6"  
北緯22°58'52.6"，東經120°01'09.8" (WGS84)  
(B) 北緯23°12'25.7"，東經119°57'18.9" (WGS84)  
海圖 04505 - 04506 - 0336

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-16-2020

### 7(T) Taiwan West Waters – Dumping Work

Source Ministry of the Interior, letter No.1080267348 dated January 2, 2020.  
Details Dumping works will be undertaken on the following positions from February 1 to June 11, 2020. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
Position (A) Joining the following four points :  
22°59'07.5"N., 120°01'09.7"E.  
22°59'08.2"N., 120°01'25.3"E.  
22°58'53.2"N., 120°01'25.6"E.  
22°58'52.6"N., 120°01'09.8"E. (WGS84)  
(B) 23°12'25.7"N., 119°57'18.9"E. (WGS84)  
Chart affected 04505 - 04506 - 0336

CAPT. Yung-Da Sun  
Commanding Officer, NMOO