



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年11月6日

96 布袋商港 — 阻砂堤存在

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 109 年 10 月 27 日高港布袋字第 1093261238 號函。

說明 下列位置連線範圍內有一阻砂潛堤，水深約 5 公尺，航經該水域船隻請多加注意。

位置 北緯 23°22'40.2"，東經 120°06'55.3"
北緯 23°22'37.1"，東經 120°06'57.4"
北緯 23°22'59.1"，東經 120°07'34.8"
北緯 23°23'01.8"，東經 120°07'32.9" (WGS84)

海圖 0358 - 04506 - 04507 - 0336

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-6-2020

96 Pudai Commercial Harbor – Sediment barrier Existed

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1093261238 dated October 27, 2020.

Details A sediment barrier, depth 5m, exists in the area bounded by following positions. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Position 23°22'40.2"N., 120°06'55.3"E.
23°22'37.1"N., 120°06'57.4"E.
23°22'59.1"N., 120°07'34.8"E.
23°23'01.8"N., 120°07'32.9"E. (WGS84)

Chart affected 0358 - 04506 - 04507 - 0336

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO