



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年1月19日

**10** 臺北港 — 燈標恢復發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司110年1月6日基港北務字第1101302010號函。  
說明 臺北港SB8燈浮恢復發光。  
位置 北緯25°09'02.1"，東經121°22'16.5" (WGS84)  
海圖 0355  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10830  
參考布告 109年第127(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-19-2021

**10** Taipei Port – Light Beacon Resume Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1101302010 dated January 6, 2021.  
Details SB8 light-buoy resume normal operation.  
Position 25°09'02.1"N., 121°22'16.5"E. (WGS84)  
Chart affected 0355  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 10830  
Reference Former Notice 127(T)/2020.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*