



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年8月26日

166 (暫) 臺灣西部海域 — 燈浮故障

依據 交通部航港局中部航務中心110年8月18日中技字第1103253644A號函。
說明 西島1號浮標故障，修復後另行公告，航行船隻請注意安全。
位置 北緯 23°58'01.5"，東經 120°12'04.2" (WGS84)
海圖 04508 - 0356
參考布告 110年第97(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-26-2021

166 (T) Taiwan West Waters – Buoy Failure

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1103253644A dated August 18, 2021.
Details XD buoy #1 had stopped functioning, and a further notice will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position 23°58'01.5"N., 120°12'04.2"E. (WGS84)
Chart affected 04508 - 0356
Reference Former Notice 97(T)/2021.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO