




海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年5月26日

93 臺灣灘 — 船沉沒

依據 交通部航港局110年5月18日航南字第1103312465號函。
說明 110年5月15日0840時，大陸籍「海洋99」抽砂船在北緯22°57'57.6"，東經118°20'55.2" (WGS84)處沉沒，航行船隻請多加注意。
符號 加註 
海圖 0328B


海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-26-2021

93 Taiwan Bank – Sunken Vessel

Source Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1103312465 dated May 18, 2021.
Details A sand pump dredger, *Hai Yang 99*, sank in position 22°57'57.6"N., 118°20'55.2"E. (WGS84) on May 15, 2021. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Symbol Insert 
Chart affected 0328B

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO