



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年3月10日

31 (暫) 臺中港 — 航道淤積

依據 交通部航港局中部航務中心111年3月2日中技字第1113200393A號函。
說明 下列位置連線範圍內水深不足15公尺，航行船隻請多加注意。
位置 北緯24°16'52.9"，東經120°28'15.1"
北緯24°17'00.0"，東經120°28'16.8"
北緯24°17'18.9"，東經120°28'39.7"
北緯24°17'20.3"，東經120°29'10.1"
北緯24°17'17.3"，東經120°29'12.8" (WGS84)
海圖 60701 - 0357 - 04509 - 0356

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-10-2022

31 (T) Taichung Port – Channel Siltation

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1113200393A dated March 2, 2022.
Details Water depth less than 15m within area bounded by the following positions. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position 24°16'52.9"N., 120°28'15.1"E.
24°17'00.0"N., 120°28'16.8"E.
24°17'18.9"N., 120°28'39.7"E.
24°17'20.3"N., 120°29'10.1"E.
24°17'17.3"N., 120°29'12.8"E. (WGS84)
Chart affected 60701 - 0357 - 04509 - 0356

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO