




海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年3月15日


- 33** 臺灣西南部海域 — 海洋浮標流失
- 依據 交通部中央氣象局111年3月8日中象海字第1110003272號函。
說明 下列位置之海嘯預警浮標，已流失。
位置 北緯20°37'08.0"，東經119°17'14.0" (WGS84)
符號 刪除  Fl.Y.45
參考布告 110年第174號航船布告附件(B)

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-15-2022

- 33** Taiwan Southwest Waters – Maritime Buoy Missing
- Source Central Weather Bureau, letter No.1110003272 dated March 8, 2022.
Details Tsunami warning buoy is missing.
Position 20°37'08.0"N., 119°17'14.0"E. (WGS84)
Symbol Delete  Fl.Y.45
Reference Former Notice 174/2021 attachment (B)

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO