



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年5月26日

87 臺北港 — 燈浮恢復發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司112年5月19日基港北務字第1122541221號函。
說明 臺北港SB10燈浮恢復發光。
位置 北緯25°09'14.1"，東經121°22'43.6" (WGS84)
海圖 0354B - 0355 - 04512
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10840
參考布告 112年第62(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-26-2023

87 Taipei Port – Light-buoy Resume Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1122541221 dated May 19, 2023.
Details SB10 light-buoy, located in Taipei port, resumes normal operation.
Position 25°09'14.1"N., 121°22'43.6"E. (WGS84)
Chart affected 0354B - 0355 - 04512
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 10840
Reference Former Notice 62(T)/2023.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO