



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年7月1日

81 (暫) 臺灣西部海域 — 海洋浮標位置修正

依據 交通部航港局中部航務中心113年6月12日中技字第1133201005A號函。
說明 浮動式光達位置修正，航經該水域船隻請注意避讓。
位置 北緯24°52'40.0"，東經120°36'30.6" (WGS84)
海圖 0356
參考布告 113年第40(暫)及56(暫)號航船布告

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-1-2024

81 (T) Taiwan West Waters – Correction of Buoy position

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1133201005A dated June 12, 2024.
Details Amend the position of the Floating Lidar. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position 24°52'40.0"N., 120°36'30.6"E. (WGS84)
Chart affected 0356
Reference Former Notice 40(T) & 56(T)/2024.

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO