



# 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國113年7月15日

## 96 (暫) 臺灣西部海域 — 浮標位置及燈質修正

依據 臺灣電力股份有限公司再生能源處113年6月28日再生字第1133724386號函。  
 說明 基點浮標位置及燈質修正。  
 位置 詳如附件。  
 海圖 0356 - 04508  
 參考布告 113年第63(暫)號航船布告

海軍大氣海洋局局長  
 海軍上校 林倉玉

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-15-2024



## 96 (T) Taiwan West Waters – Correction of Buoy Position and Characteristics

Source Taiwan Power Company, letter No. 1133724386 dated June 28, 2024.  
 Details Amend the positions and characteristics of the cardinal buoys.  
 Position See attachment.  
 Chart affected 0356 - 04508  
 Reference Former Notice 63(T)/2024.

CAPT. Tsang Yu, Lin  
 Director, NMOO

附件  
 Attachment

NM 96

浮標名稱 Name	位置 Position (WGS84)	燈質 Characteristics	光程 Range (NM)	符號 Symbol
TPC2 W1 Cardinal buoy W1	24°08'10.0" 120°11'58.9"	連續快閃光 Q1.2s	7.2	
TPC2 W2 Cardinal buoy W2	24°07'13.8" 120°16'17.8"			
TPC2 W3 Cardinal buoy W3	24°03'25.9" 120°13'17.8"	群快閃光(6)6秒+長閃光9秒 Q(6)+LFI.15s		
TPC2 W4 Cardinal buoy W4	24°03'06.8" 120°08'03.8"			