



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國114年6月2日

78 (暫) 屏東外海 — 海上工程及燈浮佈放

依據 交通部航港局114年5月15日航南字第1140058472號書函。
說明 自即日起至115年3月22日止，在下列位置進行海上工程，並佈放臨時警示燈浮，航經該水域船隻請注意避讓。
位置 詳如附件。
關係圖書 0340 - 04504

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 林 倉 玉

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-2-2025

78 (T) Pingtung Offshore – Maritime Work and Buoy Deployed

Source Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1140058472 dated May 15, 2025.
Details Maritime Work is being undertaken and warning light-buoys are deployed at the following position until March 22, 2026. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0340 - 04504

CAPT. Tsang Yu, Lin
Director, NMOO

A. 海上工程(Maritime Work)：

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	位置 Position (WGS84)	點位 Point	位置 Position (WGS84)
1	22°23'13.5"N., 120°32'23.8"E.	3	22°23'46.4"N., 120°32'55.2"E
2	22°23'09.9"N., 120°32'29.7"E.	4	22°23'49.7"N., 120°32'49.2"E

B. 臨時警示燈浮(Temporary Warning Light-buoy)

點位 Point	位置 Position (WGS84)	燈 質 Characteristics	光程 Range (NM)	符 號 Symbol	備 註 Remarks
A-01	22°23'41.1"N., 120°32'41.2"E.	黃閃光4秒 (明0.5秒，暗3.5秒) Fl.Y.4s (0.5sL & 3.5sD)	2.0	 Fl.Y.4s	
A-02	22°23'27.5"N., 120°32'33.6"E.				
A-03	22°23'13.5"N., 120°32'23.8"E.				
A-04	22°23'11.7"N., 120°32'26.8"E.				
A-05	22°23'09.9"N., 120°32'29.7"E.				
A-06	22°23'23.9"N., 120°32'39.5"E.				
A-07	22°23'37.6"N., 120°32'49.0"E.				

※ 海上工程完工後撤除(Buoys will be removed after maritime work completion)

C. 航道燈浮(Channel Light-buoy)：

點位 Point	位置 Position (WGS84)	燈 質 Characteristics	光程 Range (NM)	符 號 Symbol	備 註 Remarks
B-01	22°23'13.5"N., 120°32'29.1"E.	黃閃光4秒 (明0.5秒，暗3.5秒) Fl.Y.4s (0.5sL & 3.5sD)	6.0	 Fl.Y.4s	
B-02	22°23'15.8"N., 120°32'28.6"E.				

※ 錨碇點移動半徑(Moving radius)：24公尺(meter)