



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年1月20日

**10 (暫)** 彰化外海 — 海洋浮標自動識別系統(AIS)故障

依據 交通部航港局中部航務中心115年1月12日中安字第1153210083A號函。

說明 浮標自動識別系統(AIS)故障，航經該水域船隻請多加注意。

位置 北緯 24°15'00.0"，東經 120°00'00.0" (WGS84)

關係圖書 0356

參考布告 113年第176(暫)號航船布告

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 劉得凰

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-20-2026

**10 (T)** Changhua Offshore – Maritime Buoy AIS AtoN Failure

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1153210083A dated January 12, 2026.

Details The AIS AtoN of the buoy stopped functioning. Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Position 24°15'00.0"N., 120°00'00.0"E. (WGS84)

Chart affected 0356

Reference Former Notice 176 (T)/2024.

CAPT. Te Huang, Liu  
Director, NMOO