



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年9月1日

151 臺中港 — 燈浮資訊更新

依據 交通部航港局中部航務中心115年8月24日中技字第1153212581A號函。
說明 下列位置燈浮資訊更新，航經該水域船隻請多加注意。
位置 詳如附件。
關係圖書 0357
刊物 中華民國燈表(109年第12版，刊物第五種)，編號：21390

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-1-2026

151 Taichung Port – Buoy Information Updated

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1153212581A dated August 24, 2026.
Details Buoy information is updated at the following positions. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position See attachment.
Chart affected 0357
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 21390

CAPT. Te Huang, Liu
Director, NMOO

附件
Attachment

NM 151

中華民國燈表 (List of Lights)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度高 潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
21390	臺中港 南北航道右舷 燈杆 (4)	24°15'42.0" 120°30'16.5"	紅群閃光(2)4 秒 Fl(2).R.4s 明 0.5 秒;暗 0.5 秒 明 0.5 秒;暗 2.5 秒	12.0	9.6	紅色 圓柱(鋼) 12.0	臺灣港務公司管理