



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年9月2日

152 (暫) 高雄港第二港口 — 導燈暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司115年8月27日高港港字第1156592397號函。
說明 高雄港第二港口導燈暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。
位置 北緯22°33'05.0"，東經120°19'19.0" (WGS84)
關係圖書 0338 - 0340 - 0341B - 0341C - 04504
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：31830

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Sep-2-2026

152 (T) Second Entrance of Kaohsiung Port – Leading Beacon Temporarily Stop Functioning

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1156592397 dated August 27, 2026.
Details A leading beacon, located in Second Entrance of Kaohsiung Port, temporarily stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position 22°33'05.0"N., 120°19'19.0"E. (WGS84)
Chart affected 0338 - 0340 - 0341B - 0341C - 04504
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 31830

CAPT. Te Huang, Liu
Director, NMOO