



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年3月3日

38 (暫) 臺灣西部海域 — 新增浮標

依據 交通部航港局中部航務中心115年2月10日中安字第1153210491A號函。

說明 1. 下列參考布告新增一座警示浮標。
2. 航經該水域船隻請注意避讓。

位置 詳如附件。

關係圖書 0356 - 0357 - 04509 - 0357

參考布告 115年第24(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-3-2026

38 (T) Taiwan West Waters – Buoy Added

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1153210491A dated February 10, 2026.

Details 1. A new warning buoy has been deployed as reference in the former notice.
2. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Position See attachment.

Chart affected 0356 - 0357 - 04509 - 0357


Reference Former Notice 24(T)/2026.

CAPT. Te Huang, Liu
Director, NMOO

附件

Attachment

NM 38

點位 Point	浮標編號 Buoy No.	位置 Position (WGS84)	燈質 Characteristics	符號 Symbol	備註 Remarks
1	FEM1#3	24°19'19.0"N., 120°30'26.3"E	黃群閃光(5)20 秒 Fl(5)Y.20s	 Fl(5)Y.20s	