



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國115年3月30日

66 (暫) 高雄港第二港口 – 導燈暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司115年3月26日高港港字第1156590788號函。
說明 高雄港第二港口導燈暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。
位置 北緯22°32'40.9"，東經120°17'20.1" (WGS84)
關係圖書 0338 - 0340 - 0341B - 0341C - 04504
刊物 中華民國燈表(109年第12版，刊物第五種)，編號：31715

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-30-2026

66 (T) Second Entrance of Kaohsiung Port – Leading Beacon Temporarily Stop Functioning

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1156590788 dated March 26, 2026.
Details A leading beacon, located in Second Entrance of Kaohsiung Port, temporarily stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position 22°32'40.9"N., 120°17'20.1"E. (WGS84)
Chart affected 0338 - 0340 - 0341B - 0341C - 04504
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 31715

CAPT. Te Huang, Liu
Director, NMOO